


NNW

SE



LEGENDA

Terreno naturale

- Alluvioni medie/grossolane
- Sedimenti glaciali/glaciale sovraconsolidato
- Sedimenti lacustri
- Ghiaie cementate/conglomerato
- Substrato: argilliti e siltiti grigio-blu

Riempimento

- Riempimento artificiale.
- Discarica Miranco risanata
- Strato di protezione finale
- Materiale pulito di riempimento delle due fosse
- Impermeabilizzazione con materassino bentonitico.
- Zona terreno naturale molto inquinato

- Zona con materiale inquinato

369.01 Quota falda max relativo (17/2/2014)

366.53 Quota falda min relativo (8-10/10/2012)


Comune di Stabio  
 Discarica di Stabio: Fase III  
 Situazione idrogeologica  
 Sezione di sintesi Nord-Sud

No. mandato 2014.18

Scala  
 Data 11 gennaio 2017

Dis. pop/dc  
 Modif.

No. disegno 2014.18/21



6872 Salorino  
 Via Giro di Campora 10 Ph 091 646 55 11 Fax 091 646 17 11  
 6500 Bellinzona  
 Viale Stazione 16 A Ph 091 925 94 50 Fax 091 826 49 32